

| Type de Contenu | Description |
|---------------------------------|---|
| Titre | <i>Vulnérabilités critiques affectant des routeurs D-Link</i> |
| ID | 202409/AS/24 |
| Code TLP | <i>Green</i> |
| Niveau de Risque | <i>Critique</i> |
| Application et service affectés | <i>Routeurs D-Links (DIR-X5460 et DIR-X4860) Modèles A1 et COVR-X1870.</i> |
| Version / Edition | <i>Modèle A1 versions antérieures à la version 1.04B04</i> <i>Modèle COVR-X1870 versions antérieures à la version 1.03B01</i> |
| Plateforme | <i>Routeurs D-Links.</i> |
| Mise à jour | <ul style="list-style-type: none"> - <i>Mettre à jour les routeurs DIR-X5460 A1 à la version 1.11B04 ou ultérieure et le DIR-X4860 A1 à la version 1.04B05 ou ultérieure.</i> - <i>Mettre à jour le firmware du COVR-X1870 à la version 1.03B01 ou ultérieure.</i> |
| Résumé | <i>Plusieurs routeurs D-Link exposés à des vulnérabilités critiques connues.</i> |
| Impacts | <ul style="list-style-type: none"> - <i>Contrôle du routeur et accès non autorisé au réseau et à des données sensibles ;</i> - <i>Exécution des commandes arbitraires sur les routeurs concernés ;</i> - <i>Modification des configurations de sécurité et Installation de logiciels malveillants.</i> |
| Description Détaillée | <p><i>Des millions de routeurs D-Link sont exposés à des risques de sécurité en raison de plusieurs vulnérabilités critiques. Comptabilisées au nombre de cinq (05), ces vulnérabilités critiques affectent les Routeurs D-Links (DIR-X5460 ; DIR-X4860) des modèles A1 et COVR-X1870 dans leurs versions antérieures à 1.04B04 pour A1 et à version 1.03B01 pour le modèle COVR-X1870.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Les premières vulnérabilités, CVE-2024-45694 et CVE-2024-45695, affectent les modèles DIR-X5460 A1 et DIR-X4860 A1 des routeurs D-Link. Ces failles sont classées comme des vulnérabilités de débordement de mémoire tampon basée sur la pile.</i> ✓ <i>La troisième vulnérabilité critique, CVE-2024-45698, concerne l'injection de commandes OS par une validation d'entrée incorrecte dans le service telnet du modèle DIR-X4860 A1.</i> ✓ <i>La quatrième CVE-2024-45697 révèle une fonctionnalité cachée dans certains routeurs D-Link où le service telnet est activé lorsque le port WAN est branché. Cette vulnérabilité affecte le modèle DIR-X4860 A1 et est classée avec un score CVSS critique de 9.8 sur une échelle de 10.</i> ✓ <i>La dernière vulnérabilité, CVE-2024-45696, expose des fonctionnalités cachées dans les modèles DIR-X4860 A1 et COVR-X1870. Cette vulnérabilité a un score CVSS élevé de 8.8/10 et permet aux attaquants d'activer les services telnet en envoyant des paquets spécifiques au service web et en se connectant à l'aide d'identifiants codés.</i> <p><i>D-Link a publié des mises à jour urgentes pour remédier à ces risques.</i></p> |

| | |
|------------------------------|--|
| Recommandations | <i>Les utilisateurs doivent appliquer les mises à jour immédiatement afin de se protéger contre les attaques potentielles pouvant provenir de l'exploitation de ces vulnérabilités.</i> |
| Indicateurs de Compromission | N/A |
| Liens pour plus de détails | https://supportannouncement.us.dlink.com/security/publication.aspx?name=SAP10412 https://www.twcert.org.tw/en/cp-139-8091-bcd52-2.html |